



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»  
*В. Ф. Климов*  
« 14 » декабря 2020 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 03**

**1. Общие сведения об объекте.**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебно-производственные мастерские №1  
1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Старый переулоч, 6. Литер П  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее нежилое 2 этажное здание, общей площадью 3419,70 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 19771,1 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1985 год, последнего капитального ремонта: нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального ремонта не предусмотрено  
Сведения об организации, расположенной на объекте  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова».  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара, Старый переулоч, 6  
1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление на основании Договора № 3 о/у об использовании имущества Самарской области на праве оперативного управления от 30.04.2004  
1.9. Форма собственности – государственная.  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование):  
- Министерство образования и науки Самарской области  
- Министерство имущественных отношений Самарской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
- 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16  
- 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.  
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования (дополнительное образование детей взрослых, дополнительное профессиональное образование)  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.  
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 172 человек в день, вместимость 200 человек, пропускная способность посетителей 159 человек, сотрудников 22 человека.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта.

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»

Трамваи №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулоч»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет (по информации МУП г.о. Самара «ГТУ»)

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулоч» 70м,

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 150 м,

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. (Фото №1,2).

Время движения пешком 7 мин. (Фото №1,2).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото № 2)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности земной поверхности, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)

*Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-каляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно- пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов МНГ уровня.*

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МНГ в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-калясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ВНД
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	Нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации на объекте	ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте на всех зонах	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*\*\* указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

### 4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат *(по состоянию доступности)* после выполнения работ по адаптации

ДУ-К, ДП-И (О, С, Г, У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена *(обновлена)* на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от 14.12.2020
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от 07.12.2020
3. Решения Комиссии



**Анкета  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 03**

**1. Общие сведения об объекте.**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебно-производственные мастерские №1
  - 1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
  - 1.3. Сведения о размещении объекта:
    - отдельно стоящее нежилое 2 этажное здание, общей площадью 3419,70 кв. м
    - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 19771,1 кв. м
  - 1.4. Год постройки здания 1985 год, последнего капитального ремонта: нет
  - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального ремонта не предусмотрено
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПИМ им. Д. И. Козлова».
  - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара, Старый переулок, 6
  - 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление на основании Договора № 3 о/у об использовании имущества Самарской области на праве оперативного управления от 30.04.2004
  - 1.9. Форма собственности – государственная.
  - 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
  - 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
    - Министерство образования и науки Самарской области
    - Министерство имущественных отношений Самарской области
  - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
    - 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16
    - 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

**2. Характеристика деятельности  
организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования (дополнительное образование детей взрослых, дополнительное профессиональное образование)

- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 172 человек в день, вместимость 200 человек, пропускная способность посетителей 159 человек, сотрудников 22 человека.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов других маломобильных групп населения (МГН).

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»

Трамваи №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулоч»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет (по информации МУП г.о. Самара «ГТУ»)

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулоч» 70м,

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 150 м,

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. (Фото №1-3).

Время движения пешком 7 мин. (Фото №1,2).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото №2)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности земной поверхности, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)

*Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-каляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно- пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов МНГ уровня.*

#### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МНГ в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-калясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ВНД
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	Нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

#### **4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)**

<b>№ п/п</b>	<b>Основные структурно-функциональные зоны объекта</b>	<b>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) **</b>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте на всех зонах	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*\* Указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности ОСИ**  
**№ 03**

г. Самара

07 декабря 2020

**1. Общие сведения об объекте.**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебно-производственные мастерские №1  
1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Старый переулоч, 6, Литер П  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее нежилое 2 этажное здание, общей площадью 3419,7 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 19771,1 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1985 год, последнего капитального ремонта: нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального ремонта не предусмотрено  
Сведения об организации, расположенной на объекте  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПИМ им. Д. И. Козлова».  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара, Старый переулоч, 6

**2. Характеристика деятельности организации на объекте.**

Дополнительная информация: нет

**3. Состояние доступности объекта.**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

- 3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»  
Трамваи №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулоч»  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет  
(по информации МУП г.о. Самара «ГТУ»)

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулоч» 70м,  
Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 150 м,  
3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. (Фото №1-3).  
Время движения пешком 7 мин. (Фото № 1-3).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует



3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото №2)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности земной поверхности, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МНГ в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-калясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ВНД
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	Нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У)		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	16	4-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	6,7,11,27	6,26-33,39,42-44
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У) ВНД – О, К, С	1,3,10,12,13,27,3,25	19-25,34,35,39-41
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	17,18,20,21,7	11,18,36-38
6	Система информации на объекте	ДЧ-И (Г,У)		5
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)		

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О, Г, У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию, в т. ч.	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	

\* указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

\_\_\_\_\_ ДУ-К, ДП-И (О, С, Г, У)

\_\_\_\_\_ ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

\_\_\_\_\_ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое – указать) при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации для реконструкции и капитального ремонта

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласования с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8.4 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории прилегающей к зданию на 2 л.
2. Входы в здание на 8 л.
3. Пути движения в здании на 4 л.
4. Зон целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Систем информации на объекте на 2 л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) на 2 л.
8. Планы помещений (паспорт БТИ) на 2 л.
9. Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.
10. План эвакуации на 2 л.
11. Адресная программа на 9 л.

Руководитель рабочей группы	Заместитель директора по УПР ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»	Мальцев Николай Григорьевич
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------



---

Члены рабочей группы	Заместитель директора по АХЧ ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»	Пашовкина Мария Александровна
-------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------



---

	Методист ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»	Ляпнев Александр Викторович
--	---------------------------------------------	-----------------------------------



---

**I. Результат обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1**

443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет			- отсутствует ограждение территории	все		ТР
					- отсутствует кнопка вызова персонала	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		1-3	- неровное покрытие пешеходных дорожек при входах	Все	- покрытие поверхности должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Рекомендована замена покрытия (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016)	КР
					- одиночные ступени	Все		
1.3	Лестница (наружная)							
1.3.1	Со стороны главного входа	Нет						
1.3.2	Со стороны эвакуационного выхода	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	К	- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.5	Автостоянки и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустройство доступных путей движения	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г,У) ВНД –К, С		1-3	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание. Центральный вход**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1 443052, г. Самара, Старый переулоч, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
2.3	Входная площадка	Есть			-	-	-	-
2.4	<b>Двери</b>							
2.4.1	Двери главного входа	Есть	16	4,5	- нормативная ширина 0,9м  - ненормативная высота порога 0,04 м  - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующей таблички перед входом в здание	К  К,О,С  С	- 59.13330.2016) - рекомендовано снижение порога, до высоты не более 0,014 м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016) - установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1.2 до 1.6 м (п. 6.5.9 СП	ТР  КР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							59.13330.2016)	
2.4.2	Двери из тамбура	Есть	16	6	- ненормативная ширина прохода 0,64м - ненормативная высота порога 0,07 м	К, О, С  К, О, С	-см. рекомендации п. 2.4.1 - см. рекомендации п. 2.4.1	ТР  КР
2.5	Тамбур	Есть	16	6	Габариты 1,28x2,85	К	-	Реконструкция
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие габаритов требованиям нормативной документации			Реконструкция

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД –К, С	16	4-6	Реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание. Вход со стороны токарного участка**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственных мастерских №1 443052, г. Самара, Старый переулоч, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-			- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
2.3	Входная площадка	Нет	-	-	-	все	-	-
2.4	Двери	Есть			- ненормативная ширина 0,8 м  - ненормативная высота порога 0,08 м  - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующей таблички перед входом в здание	К  К,О,С  С	- рекомендовано замена двери с обеспечением ширина прохода не менее 0,9 м (п. 6.5 СП 59.13330.2016) - рекомендовано снижение порога, до высоты не более 0,014 м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016) - установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1.2 до 1.6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	ТР  КР
2.5	Тамбур	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие габаритов требованиям нормативной документации			Реконструкция

**II. Заключение по зоне:**



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД –К, С			Реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание. Вход со стороны фрезерного участка**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственных мастерских №1 443052, г. Самара, Старый переулоч, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-			- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
2.3	Входная площадка	Нет	-	-		все	-	-
2.4	Двери	Есть						Не требуется  КР
2.5	Тамбур	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие габаритов требованиям нормативной документации			Реконструкция

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД –К, С			Реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

---

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание. Вход со стороны электромонтажного участка**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственных мастерских №1 443052, г. Самара, Старый переулоч, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-			- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
2.3	Входная площадка	Нет	-	-	-	все	-	-
2.4	Двери	Есть			- ненормативная ширина 0,8 м  - ненормативная высота порога 0,08 м  - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующей таблички перед входом в здание	К  К,О,С  С	- рекомендовано замена двери с обеспечением ширина прохода не менее 0,9 м (п. 6.5 СП 59.13330.2016) - рекомендовано снижение порога, до высоты не более 0,014 м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016) - установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1.2 до 1.6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	ТР  КР
2.5	Тамбур	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие габаритов требованиям нормативной документации			Реконструкция

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД –К, С			Реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**  
**3. Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1 443052, г. Самара, Старый переулоч, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	6,7, 11,27	26-29, 42-44	На путях движения по коридорам отсутствуют тактильно контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами)	К, О, С	Установить тактильно-предупреждающие указатели глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи лестницы или дверного проема, либо контрастно выделить цветом	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	15,26	30-33	<p>- ненормативная ширина лестничного марша от 1,25м</p> <p>- не единообразная геометрия ступеней (высота ступеней от 0,05 до 0,15 м)</p> <p>- отсутствует непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы по всей ее длине,</p>	<p>О</p> <p>О, С</p> <p>Все</p>	<p>- расширение марша до нормативного значения ширины 1,35 (п.6.2.24 СП 59.13330.2016, п. 6.9 СП 118.13330.2012) возможно только в порядке реконструкции</p> <p>- рекомендовано замена лестничного марша, придерживаться п. 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016 – ширина проступи 0,28м до 0,35 м, высота подступенка от 0,13 до 0,17 м; применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине не допускается</p> <p>- рекомендована замена поручней, придерживаться п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017, п. 6.1.1 СП 59.13330.2016</p>	Реконструкция

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					ненормативная высота установки поручней от 0,88 до 0,93м, отсутствие завершающих горизонтальных частей поручней -на проступях верхней и нижней ступени отсутствуют контрастные с поверхностью ступени полосы	С	- рекомендовано нанесение на краях ступеней противоскользящих полос, на краевых ступенях – контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м (придерживаться п. 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Организация подъемного устройства возможна только при реконструкции здания. В существующих условиях рекомендовано приобретение лестничного подъемника	ТСР
3.5	<b>Двери</b>							
3.5.1	Токарная мастерская		1	9	- ширина дверных проемов варьируется от 0,6 м до 0,88м - максимальная высота порогов до 0,07 м - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующих табличек перед входами в кабинеты		- соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Рекомендовано выделить группу на первом этаже здания для посещения инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения к группе и внутри помещений группы обустроить в соответствии с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2016 и раздела 5.2. СП 59.13330.2012. - ширина дверных проемов не менее 0,9 м; - высота порогов – не более 0,014м;	
3.5.2	Участок станков с ЧПУ		1	19				
3.5.3	Фрезерная мастерская		1	20				
3.5.4	Слесарная мастерская		1	21				
3.5.5	Сварочная мастерская		3	23				
3.5.6	Кабинет №28(основы сварки)		10,12	24				
3.5.7	Кабинет №29 (лаборатория)		13	25				
3.5.8	Лаборатория №32		27	10				
3.5.9	Женский санузел		20,26	11-14				
3.5.10	Мужской санузел		17,18	15-18				
3.5.11	Умывальник		26	7,8				
3.5.12	Кабинет №30 (лаборатория)		3	39-41				

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	ЭВМ)							
3.5.1 3	Кабинет №31 (Иностранный язык)		25	34			<p>- подходы к различному оборудованию и мебели – по ширине не менее 0,9 м;</p> <p>- глубина пространства для маневрирования кресла – каляски перед дверью при открывании от себя – не менее 1,2 м, при открывании к себе – не менее 1,5м.</p> <p>- дверные ручки должны иметь форму, позволяющую управлять ими одной рукой, не требующую слишком больших усилий. Высота установки не менее 0,85 м и не более 1.1 м. При расположении двери в углу – расстояние от боковой стены не менее 0,6м. Использование контрастных сочетаний цветов (дверь-стена-ручка)</p> <p>- установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)</p>	
3.6	Пути эвакуации	есть	6,7, 11,27	6,26-33,3 9,42-44	- пути эвакуации совпадают с путями движения по объекту (см. п.3.1,3.2,3.5)			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри	ДЧ-И (О, Г, У)	6,7,11,27	6,26-33,39,42-44	Реконструкция



здания	ВНД –К, С			
--------	-----------	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1**  
**443052, г. Самара, Старый переулоч, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания, в том числе	есть			- отсутствует обустроенная зона для приема инвалидов-колясочников - отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К, С	В связи с отсутствие подъемного устройства по внутренним лестничным пролетам, рекомендовано обустройство зоны для приема на 1 этаже Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6 м выполненные рельефно- точечным и рельефно графическим способом с названием помещений	Орг.
4.1.1	Кабинеты и мастерские на 1 этаже		1,3, 10,12, 13,27	19-25,				
4.1.2	Кабинет на 2 этаже		3,25	34,35, 39-41				
4.2	Зальная форма обслуживания (спортивный зал)	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещение по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого	ДЧ-И (О, Г,У)	1,3,	19-25,34,35, 39-	Реконструкция

назначения здания	ВНД –К, С	10,12,13,27,3,25	41	
-------------------	-----------	------------------	----	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственных мастерских №1 443052, г. Самара, Старый переулоч, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.1.1	Мужской санузел 1 этаж	есть	17,18	15-18	- не оборудована доступная кабина для инвалидов	К, О	В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок на 1 этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-калясочников). В существующих стенных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан. тех. оборудования рекомендовано переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: - сбоку унитаза пространство шириной не менее 0,8 м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-каляски; - устранение перепада высоты; - установка оборудования и поручней учитывая пропорционально размер	КР
5.1.2	Женский санузел 1 этаж	есть	20,21	11-14				
5.1.3	Служебный санузел 2 этаж	есть	7	36-38				

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							<p>устанавливаемого унитаза и раковины;</p> <p>- установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03 м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2 м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1 м)</p> <p>- установку поручней раковин (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04 м)</p> <p>- установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается;</p> <p>- установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6 м от боковой стены</p> <p>- использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена</p> <p>-установку системы тревожной сигнализации</p>	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические	ДЧ-И (Г,У)	17,18,20,21,7	11-18, 36-38	Капитальный ремонт

помещения	ВНД –К, О, С			
-----------	--------------	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1  
443052, г. Самара, Старый переулоч, 6 , Литер П**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		5	- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию - отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	все	- рекомендуется оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для все категорий МГН (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
6.2	Акустические средства	нет			- отсутствует система усиления звука в актовом зале	Г	- установить систему усиления звука (п. 8.1.9 СП 59.13330.2016)	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствие тактильной и контрастной информации перед входами на территорию - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующих табличек перед входами в помещения  - отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	С  С  все	- установить тактильно-контрастные указатели (придерживаться 5.1.12 СП 59.13330.2016) - установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а так же рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016) - рекомендуется оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием	ТР  ТР  ТР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016)	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить системы информации	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У, Г) ВНД –С			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**I. Результаты обследования:  
7. Пути движения к объекту:**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1**

443052, г. Самара, Старый переулоч, 6, Литер П

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Остановка	есть			-	-	Рекомендовано обращение в Министерство транспорта и автомобильных дорог в Самарской области о благоустройстве транспортно – пешеходной зоны от остановки общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня	
7.2	Информация	нет			- отсутствует информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов (ГОСТ Р 58287-218 раздел 6)	все		
7.3	Пешеходные переходы (на пути движения)	нет			-	-		
7.4	Трогуары	есть			- требуется замена покрытия тротуара (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016) - отсутствует подъемное устройство или дублирование пандусом -отсутствуют поручни с обеих сторон лестничного марша (п.6.2.11 СП 59.13330.2016); - ступени частично разрушены -краевых ступеней отсутствуют полосы, контрастные с поверхность ступеней (п. 5.1.12 СП 59.1333.2016) - отсутствуют тактильно-контрастные	Все  К  О, С		

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					указатели (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016) - отсутствуют съезды (п. 5.1.8 СП 59.13330.2016)			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД –К, С			Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова» на 2020-2025 гг.

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Учебно-производственные мастерские №1 ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»	443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П	03	<b>Территория, прилегающая к зданию</b>						
				Оборудование входа на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МНГ, установка поручней, размещение на проступях	КР	Все категории				2021

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				краевых ступеней контрастных полос, установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестничным маршем						
				Приобретение технических средств адаптации: вызывное устройство	КР	Все категории				2021
				<b>Вход (входы) в здание</b>						
				Ремонтные работы: Обустройство бортиков на боковых краях ступеней, не примыкающих	Рек.	Все категории				2023

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				к стене для предотвращения соскальзывания трости или ноги, размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос, установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестничным маршем, замена поручней установка поручней, замена входной двери, размещение контрастной						

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				маркировки на прозрачном полотне двери.						
				Приобретение технических средств адаптации:						2023
				<b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>						
				Ремонтные работы: Размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос	Рек.	Все категории				2023
				Приобретение технических средств адаптации: Лестничный подъемник		К				2023
				<b>Зона целевого</b>						

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>назначения здания (целевого посещения объекта)</b>						
				Ремонтные работы: Обустройство зоны для приема на 1 этаже	КП	К				2025
				Приобретение технических средств адаптации:		Все категории				2025
				<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>						
				Ремонтные работы: Установка крючков для одежды, костылей, системы тревожной сигнализации	КР	Все категории				2025

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				или системы двухсторонней говорящей связи						
				Оборудование санитарного узла для МГН	Рек.	Все категории				2025
				<b>Система информации на объекте</b>						
				Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности	ТР	Все категории				2021-2025



№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				информации на всем объекте						
				Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой графикой, информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а так же объемными изображениями	ТР	Все категории				2021-2025
				Обеспечение допуска собаки проводника на объект и организация для нее места	ТР	С				2021-2025

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ожидания						
				Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенности восприятия	ТР	Все категории				2021-2025
				Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток	-	Все категории				2021-2025
				<b>Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)</b>						
				Организация предоставления	-					

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту						
				Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	-					

Заместитель директора по АХЧ



Пашовкина М. А.



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 58 *независимый аудитор* независимиста (он)  
ГБПОУ «СТАЦИОНАРИ ИМ. Д. И. КОЗЛОВА»

Директор *В. Ф. Климов*  
(подпись)  
В. Ф. Климов  
(Ф. И. О.)

Дата « 14 » 12 2020 »