



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»
В. Ф. Климов
«14» декабря 2020 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 02**

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус №2, универсальный общественно-бытовой корпус
- 1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17, 18
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее нежилое 4 этажное здание, общей площадью 2567,1 кв. м
 - отдельно стоящее нежилое 1 этажное здание, общей площадью 2168,6 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 30250 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1988 год, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального ремонта не предусмотрено
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара, Старый переулок, 6
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление на основании Договора № 3 о/у об использовании имущества Самарской области на праве оперативного управления от 30.04.2004
- 1.9. Форма собственности – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
- Министерство образования и науки Самарской области
 - Министерство имущественных отношений Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
- 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16
 - 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования (дополнительное образование детей взрослых, дополнительное профессиональное образование)

- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло - коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 475 человек в день, вместимость 500 человек, пропускная способность посетителей 450 человек, сотрудников 25 человека.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»

Трамваи №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулок»

Электричка до станции «Мирная»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет
(по информации МУП г.о. Самара «ТТУ»)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулок» 1500 м,

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 1650 м,

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин. (Фото № 7-16).

Время движения пешком 18 мин. (Фото №1-16).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото № 13)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые (Фото №).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности земной поверхности, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)

Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно- пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов МНГ уровня.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МНГ в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ВНД

5	С нарушениями слуха	ДУ
6	Нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации на объекте	ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте на всех зонах	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (*по состоянию доступности*) после выполнения работ по адаптации

ДУ-К, ДП-И (О, С, Г, У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) прилагается _____

4.5. Информация размещена (*обновлена*) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от 14.12.2020
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от 07.12.2020
3. Решения Комиссии



**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 02**

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус №2, универсальный общественно-бытовой корпус
- 1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17, 18
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее нежилое 4 этажное здание, общей площадью 2567,1 кв. м
 - отдельно стоящее нежилое 1 этажное здание, общей площадью 2168,6 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 30250 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1988 год, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального ремонта не предусмотрено
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара, Старый переулок, 6
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление на основании Договора № 3 о/у об использовании имущества Самарской области на праве оперативного управления от 30.04.2004
- 1.9. Форма собственности – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
- Министерство образования и науки Самарской области
 - Министерство имущественных отношений Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
- 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16
 - 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

**2. Характеристика деятельности
организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.

- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования (дополнительное образование детей взрослых, дополнительное профессиональное образование)
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 475 человек в день, вместимость 500 человек, пропускная способность посетителей 450 человек, сотрудников 25 человека.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов других маломобильных групп населения (МГН).

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»

Трамвай №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулоч»

Электричка до станции «Мирная»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет
(по информации МУП г.о. Самара «ТТУ»)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулоч» 1500 м,

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 1650 м,

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин. (Фото № 7-16).

Время движения пешком 18 мин. (Фото №1-16).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото № 13)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности земной поверхности, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)

Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-каляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно- пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов МНГ уровня.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МНГ в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-калясках	ВНД

3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ВНД
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	Нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте на всех зонах	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

** Указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСП; техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 02**

г. Самара

07 декабря 2020г.

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус №2, универсальный общественно-бытовой корпус
- 1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17, 18
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее нежилое 4 этажное здание, общей площадью 2567,1 кв. м
 - отдельно стоящее нежилое 1 этажное здание, общей площадью 2168,6 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 30250 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1988 год, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального ремонта не предусмотрено
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара, Старый переулок, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация: нет

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»

Трамвай №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулок»

Электричка до станции «Мирная»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет*) – нет
(по информации МУП г.о. Самара «ТТУ»)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулок» 1500 м,

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 1650 м,

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин. (Фото № 7-16).

Время движения пешком 18 мин. (Фото № 1-16).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото № 13)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности земной поверхности, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МНГ в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-калясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ВНД
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	Нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У)		13-16
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	6	17,18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	7,11,17,1 5,3,11,10 ,3,6,11,2, 7,21,57	19,20,33, 50,51,62, 64,23,21, 26,27,29
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД-О, К, С	1,3,4,19, 16,2,5,12 ,14,11,1, 3,7,9,12, 11,3,,8,1 0,44	28- 32,34- 39,40- 44,52-58
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	15,16,8,7 ,18,19,5, 4	72,31,45 - 49,57- 61
6	Система информации на объекте	ДЧ-И (Г,У)		18
7	Пути движения к объекту (от	ДЧ-И (О,Г,У)		1,7,9

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
	остановки транспорта)			

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию, в т. ч.	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	

* указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДУ-К, ДП-И (О, С, Г, У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое – указать) при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации для реконструкции и капитального ремонта

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласования с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) _____

8.4 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

1. Территории прилегающей к зданию на 2 л.
2. Входы в здание на 5 л.
3. Пути движения в здании на 4 л.
4. Зон целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Систем информации на объекте на 2 л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) на 2 л.
8. Планы помещений (паспорт БТИ) на 5 л.
9. Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.
10. План эвакуации на 5 л.
11. Адресная программа на 9 л.

Руководитель
рабочей
группы

Заместитель директора по УПР
ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И.
Козлова»


Мальцев
Николай
Григорьевич



Члены рабочей
группы

Заместитель директора по АХЧ
ГБПОУ
«СТАПМ им. Д. И. Козлова»

Пашовкина
Мария
Александровна



Методист ГБПОУ «СТАПМ им.
Д. И. Козлова»

Ляпнев
Александр
Викторович



I. Результат обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №2, универсальный общественно бытовой корпус

443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17,18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет			- отсутствует ограждение территории	все	- рекомендовано установить наружное вызывное устройство (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
					- отсутствует кнопка вызова персонала	все		ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		13,14, 15,16	- неровное покрытие пешеходных дорожек при входах	Все	- покрытие поверхности должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Рекомендована замена покрытия (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016) - рекомендована замена съездами не менее чем на одном проходе (п.5.1.12 СП 59.13330.2016)	КР
					- одиночные ступени	Все		КР
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	К	- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
1.5	Автостоянки и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустройство доступных путей движения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД –К, С		13,14,15,16	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание. Центральный вход

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №2, универсальный общественно –бытовой корпус

443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17,18

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
2.3	Входная площадка	Есть		17	- Нормативный размер	все	-	-
2.4	Двери							
2.4.1	Двери главного входа	Есть	6	18	- нормативная ширина 0,9м - ненормативная высота порога 0,04 м - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующей таблички перед входом в здание	К К,О,С С	- 59.13330.2016) - рекомендовано снижение порога, до высоты не более 0,014 м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016) - установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1.2 до 1.6 м (п.	ТР КР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							6.5.9 СП 59.13330.2016)	
2.4. 2	Двери из тамбура	Есть	6	18	- ненормативная ширина прохода 0,64м - ненормативная высота порога 0,07 м	К, О, С К, О, С	-см. рекомендации п. 2.4.1 - см. рекомендации п. 2.4.1	ТР КР
2.5	Тамбур	Есть	6	18	Габариты 1,25х4,9	К	-	Реконструкци я
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие габаритов требованиям нормативной документации			Реконструкци я

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД – О, К, С	6	17,18	Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

І. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание. Вход со стороны эвакуационного выхода.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №2, универсальный общественно-бытовой корпус

443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17, 18

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			- ненормативная ширина лестничного марша 1,5 (м)	Все	- рекомендовано реконструкция лестничного марша, предусмотреть ширину не менее 1,35 м между поручнями	Реконструкция
					- не единообразная геометрия ступеней (подступенок от 0,16 до 0,23м, проступь от 0,30 до 3м)	О, С	- применение марша ступеней, различающихся по высоте и ширине не допускается Рекомендовано замена лестничного марша, устройство из 4-х ступеней, ширина проступи 0,35м до 0,4 м, высота подступенка от 0,12 м до 0,15м; придерживаться п. 5.1.12, 6.2.8.6.2.29 СП 59.13330.2016	КР
					- отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене для предотвращения соскальзывания трости или ноги	О. С	- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 -0,1 м (придерживаться п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	ТР
					- отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени	С	- рекомендована установка тактильно-контрастных указателей перед лестницей. Придерживаться п. 5.1.12 СП	ТР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					- перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели - Отсутствие поручня - отсутствует подъемное устройство или пандус	С Все К	59.13330.2016 - рекомендована установка поручней в соответствии с п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017, п. 6.1.1 СП 59.13330.2016 - рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР КР КР
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-			- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
2.3	Входная площадка	Есть	12 18		- Ненормативный размер входной площадки	все	- рекомендовано расширение. Размер входной площадки с пандусом – не менее 2,2х2,2 (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016) Без пандуса – не менее 1,5 ширины открывающегося наружу полотна двери (п.6.5 СП 118.13330.2012)	Реконструкция
2.4	Двери							
2.4.1	Двери с улицы	Есть	12 18		- ненормативная ширина 0,8 м - ненормативная высота порога 0,08 м - отсутствие дублирования рельефными	К К,О,С С	- рекомендовано замена двери с обеспечением ширины прохода не менее 0,9 м (п. 6.5 СП 59.13330.2016) - рекомендовано снижение порога, до высоты не более 0,014 м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016) - установить информирующую тактильную табличку для людей с	ТР КР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					знаками информирующей таблички перед входом в здание		нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1.2 до 1.6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	
2.4.2	Двери из тамбура	Есть	1218	21-23	- ненормативная ширина прохода 0,7 м - ненормативная высота порога 0,05 м	К, О, С К, О, С	-см. рекомендации п. 2.4.1 - см. рекомендации п. 2.4.1	ТР КР
2.5	Тамбур	Есть	1218	22	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие габаритов требованиям нормативной документации			Реконструкция

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД – О, К, С	12,18	21-23	Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

3. Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №2, универсальный общественно-бытовой корпус

443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17, 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	7 15 10 11	19, 20, 33, 50, 51, 62, 64	-	-	-	-
3.2	Лестница							
3.2.1	Правая лестница	есть	11 3 3 2	23	- ненормативная ширина лестничного марша от 1,25м - не единообразная геометрия ступеней (высота ступеней от 0,05 до 0,15 м) - отсутствует непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы по всей ее длине, ненормативная высота установки	О О, С Все	- расширение марша до нормативного значения ширины 1,35 (п.6.2.24 СП 59.13330.2016, п. 6.9 СП 118.13330.2012) возможно только в порядке реконструкции - рекомендовано замена лестничного марша, придерживаться п. 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016 – ширина проступи 0,28м до 0,35 м, высота подступенка от 0,13 до 0,17 м; применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине не допускается - рекомендована замена поручней, придерживаться п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017, п. 6.1.1 СП 59.13330.2016	Реконструкция

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
					поручней от 0,88 до 0,93ъ, отсутствие завершающих горизонтальных частей поручней -на проступях верхней и нижней ступени отсутствуют контрастные с поверхностью ступени полосы	С	- рекомендовано нанесение на краях ступеней противоскользящих полос, на краевых ступенях – контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м (придерживаться п. 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016)	
3.2.2	Левая лестница	есть	17 11 6 7	21, 26, 27, 29, 30	- ненормативная ширина лестничного марша 1,25 - не единообразная геометрия ступеней (высота ступеней от 0,11 до 0,19м) -отсутствует непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы по всей ее длине, ненормативная высота установки поручней от 0,88 до 0,93м, отсутствие завершающих горизонтальных частей поручней -на проступях верхней и нижней ступени отсутствуют контрастные с поверхностью ступени полосы	Все все	- соблюдение нормативных значений возможно только при реконструкции здания.	Реконс трукци я
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Организация подъемного устройства возможна только при реконструкции здания. В существующих условиях рекомендовано	ТСР

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
							приобретение лестничного подъемника	
3.5	Двери							
3.5.1	Кабинет №7	есть	19		- ширина дверных проемов варьируется от 0,6 м до 0,88м - максимальная высота порогов до 0,07 м - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующих табличек перед входами в кабинеты		- соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Рекомендовано выделить группу на первом этаже здания для посещения инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения к группе и внутри помещений группы обустроить в соответствии с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2016 и раздела 5.2. СП 59.13330.2012. - ширина дверных проемов не менее 0,9 м; - высота порогов – не более 0,014м; - подходы к различному оборудованию и мебели – по ширине не менее 0,9 м; - глубина пространства для маневрирования кресла – каляски перед дверью при открывании от себя – не менее 1,2 м, при открывании к себе – не менее 1,5м. - дверные ручки должны иметь форму, позволяющую управлять ими одной рукой, не требующую слишком больших усилий. Высота установки не менее 0,85 м и не более 1.1 м. При расположении двери в углу – расстояние от боковой стены не менее 0,6м. Использование контрастных сочетаний цветов (дверь-стена-ручка) - установить информирующие тактильные таблички для людей с	
3.5.2	Кабинет №8	Есть	1	28				
3.5.3	Кабинет №10	Есть	3	32				
3.5.4	Кабинет №21	есть	16	34				
3.5.5	Кабинет №22	есть	2	35				
3.5.6	Кабинет №23	есть	5	37				
3.5.7	Кабинет №24	есть	12	38				
3.5.8	Кабинет №25	есть	14	39				
3.5.9	Кабинет №31	есть	11	40				
3.5.10	Кабинет №32	есть	1	41				
3.5.11	Кабинет №33	есть	3	42				
3.5.12	Кабинет №34	есть	7	43				
3.5.13	Кабинет №35	есть	9	44				
3.5.14	Кабинет №41	есть	12	52				
3.5.15	Кабинет №42	есть	1	53				
3.5.16	Кабинет №43	есть	3	54				
3.5.17	Кабинет №44	есть	8	55				
3.5.18	Кабинет №45	есть	10	56				
3.5.19	Кабинет №11 (завхоз)	есть	4					
3.5.20	Кабинет №3 (буфет)	есть	92	25				
3.5.21	Спортивный зал	есть	44	67- 71				
3.5.22	Актный зал	есть	105					
3.5.23	Библиотека	есть	29					
3.5.24	Столовая	есть	69					

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	
3.6	Пути эвакуации	есть	7 11 17 15 3 11 10 3 6 11 2 7 21 57	19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 33, 50, 51, 62	- пути эвакуации совпадают с путями движения по объекту (см. п.3.1,3.2,3.5)			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации и по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У) ВНД –О, К, С	7,11,17,15,3,11,10,3,6,11,2,7,21, 57	19,20,33,50,51,62,64,23,21,26,27,29, 30	Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №2, универсальный
общественно-бытовой корпус
443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17,18

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания, в том числе:	есть			- отсутствует обустроенная зона для приема инвалидов- колясочников - отсутствуют информирующие таблички с названием помещений	К, О, С, Г, У	В связи с отсутствие подъемного устройства по внутренним лестничным пролетам, рекомендовано обустройство зоны для приема на 1 этаже. Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверных ручек на высоте 1,4 – 1,6 м выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений	КР
4.1.1	Кабинеты на 1 этаже		1 3 4 19	28, 32				
4.1.2	Кабинет на 2 этаже		16 2 5 12 14	34- 39				
4.1.3	Кабинеты на 3 этаже		11 1 3 7 9	40- 44				
4.1.4	Кабинеты на 4 этаже		12 1 3 8 10	52- 58				
4.2	Зальная форма обслуживания (спортивный зал)	есть	44		- отсутствует обустроенная зона для приема инвалидов- колясочников - отсутствуют информирующие таблички с названием помещений	К, О, С, Г, У	В связи с отсутствие подъемного устройства по внутренним лестничным пролетам, рекомендовано обустройство зоны для приема на 1 этаже. Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверных ручек на высоте 1,4 – 1,6 м выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений	КР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещение по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (Г,У) ВНД –О, К, С	1,3,4,19,16,2,5,12,14,11,1,3,7,9,12,1,3,8,10,44	28-32,34-39,40-44,52-58	Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №2, универсальный общественно-бытовой корпус

443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17, 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.1.1	Мужской санузел 1 этаж	есть	15,16	72	- не оборудована доступная кабина для инвалидов	К, О, С	В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок на 1 этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-калясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан. тех. оборудования рекомендовано переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: - сбоку унитаза пространство шириной не менее 0,8 м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-каляски; - устранение перепада высоты; - установка оборудования и поручней учитывая пропорционально	КР
5.1.2	Мужской санузел 2 этаж	есть	8,7	31				
5.1.3	Служебный санузел 2 этаж	есть	18,19	31				
5.1.4	Женский санузел, 3 этаж		5,4	45-49				
5.1.5	Мужской санузел 4 этаж	есть	5,4	57-61				

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
							размер устанавливаемого унитаза и раковины; - установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03 м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2 м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1 м) - установку поручней раковин (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04 м) - установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается; - установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6 м от боковой стены - использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена -установку системы тревожной сигнализации	
5.2	Душевая/ванная комната Спортивный зал Женская раздевалка Мужская раздевалка	есть		73	- не оборудована доступная душевая кабина для инвалидов	К, О, С	Рекомендовано оборудовать душевую комнату: - переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте, соразмерной росту воспитанников, но не более 0,48м от уровня поддона; - ручным душем; - настенными поручнями - краном с рычажной рукояткой,	
5.3	Бытовая комната	есть						

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
	(гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД –К, О, С	15,16,8,7,18,19,5,4	72,31,45-49,57- 61	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №2, универсальный общественно-бытовой корпус

443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17, 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		18	- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию - отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	все	- рекомендуется оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
6.2	Акустические средства	нет			- отсутствует система усиления звука в актовом зале	Г	- установить систему усиления звука (п. 8.1.9 СП 59.13330.2016)	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствие тактильной и контрастной информации перед входами на территорию - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующих табличек перед входами в помещения	С	- установить тактильно-контрастные указатели (придерживаться 5.1.12 СП 59.13330.2016)	ТР
						С	- установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а так же рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	ТР
					- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	все	- рекомендуется оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и	ТР

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
							названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016)	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить системы информации	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У, Г) ВНД –С		18	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

7. Пути движения к объекту:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №2, универсальный общественно-бытовой корпус

443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17, 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Остановка	есть		1,7,9	-	-	Рекомендовано обращение в Министерство транспорта и автомобильных дорог в Самарской области о благоустройстве транспортно – пешеходной зоны от остановки общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня	
7.2	Информация	нет			- отсутствует информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов (ГОСТ Р 58287-218 раздел 6)	все		
7.3	Пешеходные переходы (на пути движения)	нет			-	-		
7.4	Тротуары	есть		13	- требуется замена покрытия тротуара (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016) - отсутствует подъемное устройство или дублирование пандусом -отсутствуют поручни с обеих сторон лестничного марша (п.6.2.11 СП 59.13330.2016); - ступени частично разрушены -краевых ступеней отсутствуют полосы, контрастные с поверхность ступеней (п. 5.1.12 СП 59.1333.2016) - отсутствуют тактильно-	Все К О, С		

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
					контрастные указатели (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016) - отсутствуют съезды (п. 5.1.8 СП 59.13330.2016)			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД –К, С		1,7,9	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова» на 2020-2025 гг.

№	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнител ь	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ	Вид рабо т		Объем, тыс. руб.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Учебный корпус №2 и универсальный общественно бытовой блок, ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»	443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17,18	02	Территория, прилегающая к зданию						
				Оборудование входа на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МНГ, установка поручней, размещение на проступях	КР	Все категории				2021

№	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнител ь	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ	Вид рабо т		Объем, тыс. руб.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				краевых ступеней контрастных полос, установка предупреждаю щих тактильно- контрастных указателей перед лестничным маршем						
				Приобретение технических средств адаптации: вызывное устройство	КР	Все категории				2021
				Вход (входы) в здание						
				Ремонтные работы: Обустройство бортиков на боковых краях ступеней, не примыкающих	Рек.	Все категории				2023

№	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнител ь	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ	Вид рабо т		Объем, тыс. руб.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				к стене для предотвращени я соскальзывания трости или ноги, размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос, установка предупреждаю щих тактильно- контрастных указателей перед лестничным маршем, замена поручней установка поручней, замена входной двери, размещение контрастной						

№	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнител ь	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ	Вид рабо т		Объем, тыс. руб.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				маркировки на прозрачном полотне двери.						
				Приобретение технических средств адаптации:						2023
				Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
				Ремонтные работы: Размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос	Рек.	Все категории				2023
				Приобретение технических средств адаптации: Лестничный подъемник		К				2023
				Зона целевого						

№	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнител ь	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ	Вид рабо т		Объем, тыс. руб.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				назначения здания (целевого посещения объекта)						
				Ремонтные работы: Обустройство зоны для приема на 1 этаже	КП	К				2025
				Приобретение технических средств адаптации:		Все категории				2025
				Санитарно- гигиенические помещения						
				Ремонтные работы: Установка крючков для одежды, костылей, системы тревожной сигнализации	КР	Все категории				2025

№	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнител ь	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ	Вид рабо т		Объем, тыс. руб.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				или системы двухсторонней говорящей связи						
				Оборудование санитарного узла для МГН	Рек.	Все категории				2025
				Система информации на объекте						
				Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационн ого стенда, информационн ых знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности	ТР	Все категории				2021- 2025

№	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнител ь	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ	Вид рабо т		Объем, тыс. руб.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				информации на всем объекте						
				Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой графикой, информацией, знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля, а так же объемными изображениями	ТР	Все категории				2021- 2025
				Обеспечение допуска собаки проводника на объект и организация для нее места	ТР	С				2021- 2025

№	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнител ь	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ	Вид рабо т		Объем, тыс. руб.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ожидания						
				Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенности восприятия	ТР	Все категории				2021- 2025
				Развитие средств и носителей информации (информационн о- диспетчерской службы, инфо- киоска, памяток	-	Все категории				2021- 2025
				Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)						
				Организация предоставления	-					

№	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнител ь	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ	Вид рабо т		Объем, тыс. руб.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				информации гражданам о наличии адаптированног о транспорта к объекту						
				Организационн ые мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	-					

Заместитель директора по АХЧ



Пашовкина М. А.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 60/1111111111111111 листа (ов)

ГБПОУ «СТАЛИН» Д.И. Козлов
Директор В.Ф. Климов
(подпись) (Ф.И.О.)

дата « 19 » 10 »

