



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»
В. Ф. Климов
«14» декабря 2020 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 05**

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие
 - 1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Старый переулоч, 6. Литер П
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее нежилое 9 этажное здание, общей площадью 5247,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 19771,1 кв. м
 - 1.4. Год постройки здания 1982 год, последнего капитального ремонта: нет
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального ремонта не предусмотрено
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова».
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара, Старый переулоч, 6
 - 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление на основании Договора № 3 о/у об использовании имущества Самарской области на праве оперативного управления от 30.04.2004
 - 1.9. Форма собственности – государственная.
 - 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
 - 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
 - Министерство образования и науки Самарской области
 - Министерство имущественных отношений Самарской области
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
 - 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16
 - 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования (дополнительное образование детей взрослых, дополнительное профессиональное образование)
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 276 человек в день, вместимость 276 человек, пропускная способность посетителей 258 человек, сотрудников 18 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»

Трамваи №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулков»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет (по информации МУП г.о. Самара «ГТУ»)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулков» 70 м,

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 150 м,

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. (Фото №1,2).

Время движения пешком 7 мин. (Фото №1,2).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото №2)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности земной поверхности, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)

Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-каляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно- пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов МНГ уровня.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МНГ в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-калясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ВНД
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	Нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации на объекте	ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте на всех зонах	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат *(по состоянию доступности)* после выполнения работ по адаптации

ДУ-К, ДП-И (О, С, Г, У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* прилагается _____

4.5. Информация размещена *(обновлена)* на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от 14.12.2020
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от 07.12.2020
3. Решения Комиссии



**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 05**

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие
- 1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее нежилое 9 этажное здание, общей площадью 5247,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 19771,1 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1982 год, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального ремонта не предусмотрено
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара, Старый переулок, 6
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление на основании Договора № 3 о/у об использовании имущества Самарской области на праве оперативного управления от 30.04.2004
- 1.9. Форма собственности – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
- Министерство образования и науки Самарской области
 - Министерство имущественных отношений Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
- 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16
 - 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

**2. Характеристика деятельности
организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования (дополнительное образование детей взрослых, дополнительное профессиональное образование)

- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 276 человек в день, вместимость 276 человек, пропускная способность посетителей 258 человек, сотрудников 18 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов других маломобильных групп населения (МГН).

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»

Трамваи №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулоч»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет (по информации МУП г.о. Самара «ТТУ»)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулоч» 70 м,

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 150 м,

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. (Фото №1,2).

Время движения пешком 7 мин. (Фото №1,2).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото №2)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности земной поверхности, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)

Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-каляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно- пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов МНГ уровня.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МНГ в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-калясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ВНД
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	Нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте на всех зонах	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

** Указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 05

г. Самара

07 декабря 2020

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие
1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее нежилое 9 этажное здание, общей площадью 5247,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 19771,1 кв. м
1.4. Год постройки здания 1982 год, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального ремонта не предусмотрено
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара, Старый переулок, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация: нет

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- 3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»
Трамваи №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулок»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет
(по информации МУП г.о. Самара «ГТУ»)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулок» 70 м,
Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 150 м,
3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. (Фото №1,2).
Время движения пешком 7 мин. (Фото №1,2).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото №2)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности земной поверхности, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МНГ в том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-калясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ВНД
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	Нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	26	3-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	8,10,21,2 2,25,28,2 9,33,39,4 3,45	6,8,13- 23,31,32, 52,76- 78,81,82, 88-97
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)	1,2,3,5,6, 7,9,23,27 ,34,35,36 ,47,48,49 ,45	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	11- 13,17- 19,35-40	25- 30,37,43 -47,49- 51,55,56, 60- 63,66- 68,73,79, 80,84-87
6	Система информации на объекте	ДЧ-И (Г,У)		4

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)		2

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию, в т. ч.	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	

* указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДУ-К, ДП-И (О, С, Г, У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое – указать) при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации для реконструкции и капитального ремонта

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласования с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) _____

8.4 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объекта
Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории прилегающей к зданию на 2 л.
2. Входы в здание на 3 л.
3. Пути движения в здании на 4 л.
4. Зон целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Систем информации на объекте на 2 л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) на 2 л.
8. Планы помещений (паспорт БТИ) на 9 л.
9. Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.
10. План эвакуации на 9 л.
11. Адресная программа на 9 л.

Руководитель рабочей группы	Заместитель директора по УПР ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»	Мальцев Николай Григорьевич
-----------------------------------	--	-----------------------------------



Члены рабочей группы	Заместитель директора по АХЧ ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»	Пашовкина Мария Александровна
-------------------------	--	-------------------------------------



Методист ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»	Ляпнев Александр Викторович
---	-----------------------------------



**I. Результат обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», общежитие

443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет			- отсутствует ограждение территории	все		ТР	
					- отсутствует кнопка вызова персонала	все			- рекомендовано установить наружное вызывное устройство (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			- неровное покрытие пешеходных дорожек при входах	Все	- покрытие поверхности должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Рекомендована замена покрытия (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016) - рекомендовано расширение пешеходного пути до 2 м. Либо обустроить горизонтальные площадки (карманы) через каждые 25 м для возможности разезда размером не менее 2,0x1,8 м (придерживаться п. 5.1.7 СП 59.13330.2016) - рекомендована замена съездами не менее чем на одном проходе (п.5.1.12 СП 59.13330.2016)	КР	
					- ширина пешеходного пути менее 2м	К		- рекомендовано расширение пешеходного пути до 2 м. Либо обустроить горизонтальные площадки (карманы) через каждые 25 м для возможности разезда размером не менее 2,0x1,8 м (придерживаться п. 5.1.7 СП 59.13330.2016)	КР
					- одиночные ступени	Все		- рекомендована замена съездами не менее чем на одном проходе (п.5.1.12 СП 59.13330.2016)	КР
1.3	Лестница (наружная)	Есть			- отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с	С	- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях,	ТР	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					поверхность ступени - отсутствуют тактильно контрастные указатели перед лестницей - не продублировано пандусом	С Все	контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 -рекомендовано установка тактильно-контрастных указателей перед лестницей. (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 - рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016. Либо обустроить съезды на тротуар	
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	К	- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
1.5	Автостоянки и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустройство доступных путей движения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД –К, С			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание. Центральный вход**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», общежитие
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	-	4	- отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени - отсутствуют тактильно контрастные указатели перед лестницей - не продублировано пандусом	С С Все	- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 - рекомендовано установка тактильно-контрастных указателей перед лестницей. (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 - рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016. Либо обустроить съезды на тротуар	Рек.
2.2	Пандус (наружный)	Нет					- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
2.3	Входная площадка	Есть	26		- Ненормативный размер	все	-	-
2.4	Двери							
2.4.1	Двери главного входа	Есть	26		- ненормативная ширина	К	- рекомендовано замена двери с обеспечением	ТР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					- ненормативная высота порога 0,035 м - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующей таблички перед входом в здание	К,О,С С	ширина прохода не менее 0,9 м (п. 6.5 СП 59.13330.2016) - рекомендовано снижение порога, до высоты не более 0,014 м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016) - установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1.2 до 1.6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	КР
2.4.2	Двери из тамбура	Есть	26	3,5	- ненормативная ширина прохода - ненормативная высота порога 0,035 м	К, О, С К, О, С	-см. рекомендации п. 2.4.1 - см. рекомендации п. 2.4.1	ТР КР
2.5	Тамбур	Есть	26	3	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие габаритов требованиям нормативной документации			Реконструкция

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД –К, С	26	3-5	Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
3. Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», общежитие
443052, г. Самара, Старый переулоч, 6, Литер П

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть			-	-	-	-
3.2	Лестница	есть	24	10, 11, 12, 98, 99	<p>- ненормативная ширина лестничного марша от 1,25 до 1,3м</p> <p>- не единообразная геометрия ступеней (высота ступеней от 0,05 до 0,15 м)</p> <p>- отсутствует непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы по всей ее длине, ненормативная высота установки поручней от 0,88 до 0,93, отсутствие завершающих горизонтальных частей поручней</p> <p>-на</p>	<p>О</p> <p>О, С</p> <p>Все</p> <p>С</p>	<p>- расширение марша до нормативного значения ширины 1,35 (п.6.2.24 СП 59.13330.2016, п. 6.9 СП 118.13330.2012) возможно только в порядке реконструкции</p> <p>- рекомендовано замена лестничного марша, придерживаясь п. 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016 – ширина проступи 0,28м до 0,35 м, высота подступенка от 0,13 до 0,17 м; применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине не допускается</p> <p>- рекомендована замена поручней, придерживаясь п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017, п. 6.1.1 СП 59.13330.2016</p> <p>- рекомендовано</p>	<p>Реконструкция</p>

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					проступях верхней и нижней ступени отсутствуют контрастные с поверхностью ступени полосы		нанесение на краях ступеней противоскользящих полос, на краевых ступенях – контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м (придерживаться п. 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Организация подъемного устройства возможна только при реконструкции здания. В существующих условиях рекомендовано приобретение лестничного подъемника	ТСР
3.5	Двери							
3.5.1	1 этаж секция 1	есть	33	8	- ширина дверных проемов варьируется от 0,575 м до 0,865 м - максимальная высота порогов до 0,06 м - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующих табличек перед входами в кабинеты		- соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Рекомендовано выделить группу на первом этаже здания для посещения инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения к группе и внутри помещений группы обустроить в соответствии с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2016 и раздела 5.2. СП 59.13330.2012.	
3.5.2	1 этаж секция 2	Есть	39	7				
3.5.3	2 этаж холл	Есть	25	13-15				
3.5.4	3 этаж холл	есть	25	16-18				
3.5.5	4 этаж холл	есть	25	19, 23				
3.5.6	4 этаж секция 1	есть	28,29	20				
3.5.7	4 этаж секция 2	есть	43,45	21				
3.5.8	4 этаж секция 3	есть	21,22	22				
3.5.9	4 этаж секция 4	есть	8,10	24				
3.5.10	5 этаж холл	есть	25	31-32				
3.5.11	5 этаж секция 1	есть	28,29	33				
3.5.12	5 этаж секция 2	есть	43,45	36				
3.5.13	5 этаж секция 3	есть	21,22	39				
3.5.14	5 этаж секция 4	есть	8,10	40				
3.5.15	6 этаж холл	есть	25	52				
3.5.16	6 этаж секция 1	есть	28,29	54				
3.5.17	6 этаж секция 2	есть	43,45	57				
3.5.18	6 этаж секция 3	есть	21,22	64				
3.5.19	6 этаж секция 4	есть	8,10	65				
3.5.20	7 этаж холл	есть	25	76, 77				
3.5.21	7 этаж секция 1	есть	28,29	78,				

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1				81			не менее 1,2 м, при открывании к себе – не менее 1,5м. - дверные ручки должны иметь форму, позволяющую управлять ими одной рукой, не требующую слишком больших усилий. Высота установки не менее 0,85 м и не более 1.1 м. При расположении двери в углу – расстояние от боковой стены не менее 0,6м. Использование контрастных сочетаний цветов (дверь-стена-ручка) - установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	
3.5.2 2	7 этаж секция 2	есть	43,45	82				
3.5.2 3	8 этаж холл	есть	25	88-91				
3.5.2 4	9 этаж холл	есть	25	92-97				
3.6	Пути эвакуации	есть	24,33,25	6-13, 16, 19, 31, 52, 76, 89, 92, 98, 99	- пути эвакуации совпадают с путями движения по объекту (см. п.3.1,3.2,3.5)			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г,У) ВНД –К, С	8,10,21,22,25, 28,29,33,39,43,45	6,8,13- 23,31,32,52,76-78,81,82,88-97	Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», общежитие
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещение по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-				-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», общежитие
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Есть	1,2,3, 5,6,7, 9,23, 27,34, 35,3 6,47, 48,49, 45	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД –К, О, С	1,2,3,5,6,7,9,23,27, 34,35,36,47,48,49,45	-	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», общежитие
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.1.1	Санузел 4 этаж секция 1	есть	35,36,37	26	- не оборудована доступная кабина для инвалидов	К, О	В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок на 1 этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-калясочников). В существующих стеновых условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан. тех. оборудования рекомендовано переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: - сбоку унитаза пространство шириной не менее 0,8 м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-качалки; - устранение перепада высоты; - установка оборудования и поручней учитывая пропорционально размер	КР
5.1.2	Санузел 4 этаж секция 2	есть	38,39,40	25				
5.1.3	Санузел 4 этаж секция 3	есть	17,18,19	28				
5.1.4	Санузел 4 этаж секция 4	есть	11,12,13	30				
5.1.5	Санузел 5 этаж секция 1	есть	35,36,37	37,43				
5.1.6	Санузел 5 этаж секция 2	есть	38,39,40	44				
5.1.7	Санузел 5 этаж секция 3	есть	17,18,19	45,50				
5.1.8	Санузел 5 этаж секция 4	есть	11,12,13	46,49				
5.1.9	Санузел 6 этаж секция 1	есть	35,36,37	55,56				
5.1.10	Санузел 6 этаж секция 2	есть	38,39,40	60,61				
5.1.11	Санузел 6 этаж секция 3	есть	17,18,19	62				
5.1.12	Санузел 6 этаж секция 4	есть	11,12,13	66-68				
5.1.13	Санузел 7 этаж секция 1	есть	35,36,37	79,80				
5.1.14	Санузел 7 этаж секция 2		38,39,40	84,85,87				

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							<p>устанавливаемого унитаза и раковины;</p> <p>- установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03 м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2 м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1 м)</p> <p>- установку поручней раковин (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04 м)</p> <p>- установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается;</p> <p>- установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6 м от боковой стены</p> <p>- использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена</p> <p>- установку системы тревожной сигнализации</p>	
5.2	<p><u>Душевая/ванная комната</u></p> <p>- 4этаж секция 1</p> <p>- 4этаж секция 2</p> <p>- 4этаж секция 3</p> <p>- 4этаж секция 4</p> <p>- 5этаж секция 1</p> <p>- 5этаж секция 2</p> <p>- 5этаж секция 3</p> <p>- 5этаж секция 4</p> <p>- 6этаж секция 1</p> <p>- 6этаж секция 2</p> <p>- 6этаж секция 3</p> <p>- 6этаж секция 4</p> <p>- 7этаж секция 1</p> <p>- 7этаж секция 2</p>	есть		<p>27</p> <p>29</p> <p>47</p> <p>51</p> <p>63</p> <p>73</p> <p>86</p>	- не оборудована доступная душевая кабина для инвалидов	К, О	<p>Рекомендовано оборудовать душевую комнату:</p> <p>- переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте, соразмерной росту воспитанников, но не более 0,48м от уровня поддона;</p> <p>- ручным душем;</p> <p>- настенными поручнями</p> <p>- краном с рычажной рукояткой,</p>	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД –К, О, С	11-13,17-19,35-40	25-30,37,43-47,49-51,55,56,60-63,66-68,73,79,80,84-87	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», общежитие
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		4	- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	все	- рекомендуется оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для все категорий МГН (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
6.2	Акустические средства	нет			- отсутствует система усиления звука в актовом зале	Г	- установить систему усиления звука (п. 8.1.9 СП 59.13330.2016)	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствие тактильной и контрастной информации перед входами на территорию - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующих табличек перед входами в помещения	С С	- установить тактильно-контрастные указатели (придерживаться 5.1.12 СП 59.13330.2016) - установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а так же рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	ТР ТР
					- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	все	- рекомендуется оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме	ТР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							доступной для всех категорий МГН (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016)	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить системы информации	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У, Г) ВНД –С		4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту:**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», общежитие
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Остановка	есть			-	-	Рекомендовано обращение в Министерство транспорта и автомобильных дорог в Самарской области о благоустройстве транспортно – пешеходной зоны от остановки общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня	
7.2	Информация	нет			- отсутствует информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов (ГОСТ Р 58287-218 раздел 6)	все		
7.3	Пешеходные переходы (на пути движения)	нет			-	-		
7.4	Тротуары	есть		2	- требуется замена покрытия тротуара (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016) - отсутствует подъемное устройство или дублирование пандусом -отсутствуют поручни с обеих сторон лестничного марша (п.6.2.11 СП 59.13330.2016); - ступени частично разрушены -краевых ступеней отсутствуют полосы, контрастные с поверхность ступеней (п. 5.1.12 СП 59.1333.2016) - отсутствуют тактильно-контрастные указатели (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016)	Все К О, С		

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					- отсутствуют съезды (п. 5.1.8 СП 59.13330.2016)			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД –К, С		2	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова» на 2020-2025 гг.

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Общежитие ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова»	443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П	05	Территория, прилегающая к зданию						
				Оборудование входа на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МНГ, установка поручней, размещение на проступях	КР	Все категории				2021

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				краевых ступеней контрастных полос, установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестничным маршем						
				Приобретение технических средств адаптации: вызывное устройство	КР	Все категории				2021
				Вход (входы) в здание						
				Ремонтные работы: Обустройство бортиков на боковых краях ступеней, не примыкающих	Рек.	Все категории				2023

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				к стене для предотвращения соскальзывания трости или ноги, размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос, установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестничным маршем, замена поручней установка поручней, замена входной двери, размещение контрастной						

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				маркировки на прозрачном полотне двери.						
				Приобретение технических средств адаптации:						2023
				Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
				Ремонтные работы: Размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос	Рек.	Все категории				2023
				Приобретение технических средств адаптации: Лестничный подъемник		К				2023
				Зона целевого						

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				назначения здания (целевого посещения объекта)						
				Ремонтные работы: Обустройство зоны для приема на 1 этаже	КП	К				2025
				Приобретение технических средств адаптации:		Все категории				2025
				Санитарно-гигиенические помещения						
				Ремонтные работы: Установка крючков для одежды, костылей, системы тревожной сигнализации	КР	Все категории				2025

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				или системы двухсторонней говорящей связи						
				Оборудование санитарного узла для МГН	Рек.	Все категории				2025
				Система информации на объекте						
				Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности	ТР	Все категории				2021-2025

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				информации на всем объекте						
				Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой графикой, информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а так же объемными изображениями	ТР	Все категории				2021-2025
				Обеспечение допуска собаки проводника на объект и организация для нее места	ТР	С				2021-2025

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ожидания						
				Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенности восприятия	ТР	Все категории				2021-2025
				Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток	-	Все категории				2021-2025
				Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)						
				Организация предоставления	-					

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту						
				Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	-					

Заместитель директора по АХЧ



Пашовкина М. А.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью *83/11122222/111222* листа (ов)
ГЫЮХСТАЛИМ м. Д.И. Козлов
Директор _____
дата « *14* » *авг* » (полнор.)
В.Ф. Климов
(Ф.И.О.)

