



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБПОУ «СТАИМ им. Д.И. Козлова»

В.Ф. Климов

«30» августа 2024 г.

**ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) №01 от 14.12.2020 г.**

Актуализировано	Было	Стало
п.3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон		
Вход (входы) в здание (Приложение 1)	ДЧ-И (Г,У)	ДП-И (К, О, Г, У)
Санитарно-гигиенические помещения (Приложение 2)	ДЧ-И (Г,У)	ДП-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Исполнитель: Губарь А.С., зам. директора по ОР

№п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					- перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	установка поручней в соответствии с п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017, п. 6.1.1 СП 59.13330.2016 - рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
					- Отсутствие поручня	Все		КР
					- отсутствует подъемное устройство или пандус	К		КР
2.2	Пандус (наружный)	Есть				К, О, Г, У	Установлен наружный пандус	Выполнено
2.3	Входная площадка	Есть				К, О, Г, У	Расширение. Размер входной площадки с пандусом – не менее 2,2х2,2 (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016) Без пандуса – не менее 1,5 ширины открывающегося наружу полотна двери (п.6.5 СП 118.13330.2012)	Выполнено
2.4	Двери							
2.4.1	Двери с улицы	Есть				К, О, Г, У	Замена двери с обеспечением ширина прохода не менее 0,9 м (п. 6.5 СП 59.13330.2016)	Выполнено

№п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					информирующей таблички перед входом в здание		использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1.2 до 1.6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	
2.4.	Двери из тамбура	Есть				К, О, Г, У		Выполнено
2.5	Тамбур	Есть	6		-	К, О, Г, У	обеспечением ширина	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, Г, У	проход не менее 0,9 м	Выполнено
							(п. 6.5 СП	
							59.13330.2016)	

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (К, О, Г, У)	6		Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**II. Результаты обследования:
 3. Санитарно-гигиенических помещений**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №1
 443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер Р

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.1.1	Женский санузел 1 этаж	есть				К, О, Г, У	Оборудован один туалетный блок на 1 этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-калясочников). В существующих стенных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан. тех. оборудования рекомендовано переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотрено: - сбоку унитаза пространство шириной не менее 0,8 м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-каляски; - устранение перепада высоты; - установка оборудования и поручней учитывая пропорционально размер	Выполнено
5.1.2	Мужской санузел 1 этаж	есть						
5.1.3	Служебный санузел 2 этаж	есть	17,18	172-180				
5.1.4	Служебный санузел 3 этаж	есть	16	236-247				
5.1.5	Медицинский кабинет	есть	15,14	159-171				

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							<p>устанавливаемого унитаза и раковины;</p> <p>- установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03 м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2 м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1 м)</p> <p>- установку поручней раковин (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04 м)</p> <p>- установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается;</p> <p>- установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6 м от боковой стены</p> <p>- использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена</p> <p>-установку системы тревожной сигнализации</p>	
5.2	<p>Душевая/ванная комната</p> <p>Спортивный зал</p> <p>Женская раздевалка</p> <p>Мужская раздевалка</p>	есть	42,27	113, 118, 119	- не оборудована доступная душевая кабина для инвалидов	К, О	<p>Рекомендовано оборудовать душевую комнату:</p> <p>- переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте, соразмерной росту воспитанников, но не более 0,48м от уровня поддона;</p> <p>- ручным душем;</p> <p>- настенными поручнями</p> <p>- краном с рычажной рукояткой,</p>	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, Г, У) ВНД – К, О, С			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова"

Наименование оборудования/ремонтных работ

Установка пандуса, поручней, расширение дверных проемов

Фотоматериал



Обустройство санузлов

