



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

ФГБНУ «СТАИМ им. Д.И. Козлова»

А.В.Ляпнев

«29» сентября 2025 г.

**ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ) №02 от 14.12.2020 г.**

<b>Актуализировано</b>	<b>Было</b>	<b>Стало</b>
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон		
Вход (входы) в здание (Приложение 2)	ДЧ-И (Г,У)	ДП-И (К, О, Г, У)
Санитарно-гигиенические помещения (Приложение 5)	ДЧ-И (Г,У)	ДП-И (К, О, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Исполнитель: Губарь А.С., зам. директора по ОР

**I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание. Центральный вход**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №2, универсальный общественно –бытовой корпус**

443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17,18

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	ТР
2.3	Входная площадка	Есть		17	- Нормативный размер	все	-	-
2.4	Двери							
2.4.1	Двери главного входа	Есть	6	18	- нормативная ширина 0,9м	К		ТР

					- ненормативная высота порога 0,04 м  - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующей таблички перед входом в здание	К,О,С  С	- 59.13330.2016) - рекомендовано снижение порога, до высоты не более 0,014 м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016) - установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1.2 до 1.6 м (п.	КР
№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							6.5.9 СП 59.13330.2016)	
2.4.2	Двери из тамбура	Есть	6	18	- ненормативная ширина прохода 0,64м - ненормативная высота порога 0,07 м	К, О, С  К, О, С	-см. рекомендации п. 2.4.1 - см. рекомендации п. 2.4.1	ТР  КР
2.5	Тамбур	Есть	6	18	Габариты 1,25x4,9	К	-	Реконструкция
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие габаритов требованиям нормативной документации			Реконструкция

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД – О, К, С	6	17,18	Реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:  
3. Санитарно-гигиенических помещений**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», учебный корпус №2, универсальный общественно-бытовой корпус**  
**443052, г. Самара, Стационарный переулок, 11, Литер 17, 18**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.1.1	Мужской санузел 1 этаж	есть	15,16	72	- не оборудована доступная кабина для инвалидов	К, О, С	В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок на 1 этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-калясочников). В существующих стеновых условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан. тех. оборудования рекомендовано переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: - сбоку унитаза пространство шириной не менее 0,8 м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-каляски; - устранение перепада высоты; - установка оборудования и поручней учитывая пропорционально	КР
5.1.2	Мужской санузел 2 этаж	есть	8,7	31				
5.1.3	Служебный санузел 2 этаж	есть	18,19	31				
5.1.4	Женский санузел, 3 этаж		5,4	45-49				
5.1.5	Мужской санузел 4 этаж	есть	5,4	57-61				

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
							<p>размер устанавливаемого унитаза и раковины;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03 м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2 м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1 м)</li> <li>- установку поручней раковин (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04 м)</li> <li>- установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается;</li> <li>- установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6 м от боковой стены</li> <li>- использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена</li> <li>- установку системы тревожной сигнализации</li> </ul>		
5.2	<p>Душевая/ванная комната</p> <p>Спортивный зал</p> <p>Женская раздевалка</p> <p>Мужская раздевалка</p>	есть		73	- не оборудована доступная душевая кабина для инвалидов	К, О, С	<p>Рекомендовано оборудовать душевую комнату:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте, соразмерной росту воспитанников, но не более 0,48м от уровня поддона;</li> <li>- ручным душем;</li> <li>- настенными поручнями</li> <li>- краном с рычажной рукояткой,</li> </ul>		
5.3	Бытовая комната	есть							

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	(гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД –К, О, С	15,16,8,7,18,19,5,4	72,31,45-49,57-61	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова"

**Наименование оборудования/ремонтных работ**

**Фотоматериал**

Организация прохода, расширение дверных проемов



Обустройство санузлов

